



Vistoria técnica 16/10/2024

Documento: SB.105679/2024-53

Local do evento: Rua Brasília Machado, 680 - **Bairro Centro**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê-Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 10,0m X DAP 0,6m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando passeio público gravemente e interferindo na fiação secundária. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo