



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 06/09/2023

Nº. Documento: SB.106559/2023-09

Local do evento: Rua Apolonio Monteiro da Mota, 81 - Bairro Montanhão

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00 metros DAP 0,35 metros estado fitossanitário regular porém encontra-se com as raízes danificando o passeio, público em grandes proporções prejudicando o acesso e circulação de pedestres devido a aproximação com poste.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros: Lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim () Não -

Vistoriado por:

Autorizamos a remoção

Odair Ap. Maciel

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção – SU.3

Matr: 3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....