



Vistoria técnica 24/09/2024

Documento: SB.107713/2024-50

Local do evento: Avenida Senador Vergueiro, 3471 - **Bairro Anchieta**

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (Tipuana Tipu) medindo 12,0m X DAP 1,0m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando passeio público em grandes proporções e frente a uma construção de uma garagem. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( X ) Sim ( ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva