



Vistoria técnica:- 22/09/2023

Documento: SB.108930/2023-08 - Interessado: "KATIA MITIKO TSUCHIDA"

Local do evento: Rua Olegário Herculano 329 e 455 - Parque São Diogo - Bairro Anchieta

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02(duas) árvores da família figueira ,(Ficus benjamina), medindo aproximadamente 7,50 m de alt. X CAP 0,90 m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção, galhos na rede primária e oferecendo risco a integridade física dos moradores do bairro. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes, tendo em vista que não há largura técnica para replantio.


****Oficiar a Enel.

Remoção deferida.

Rede elétrica: (X) Sim () Não <> Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

(X) Grau grave EM.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:...../...../.....

AVALIAÇÃO TÉCNICA :

CHEFE DE SEÇÃO

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

Joabe de Melo da Silva
Matr.42825-5
Engº Agrônomo

M.A@22/09/2023

