



Vistoria técnica 09/10/2024

Documento: SB.111899/2024-96

Local do evento: Travessa Gravatá, 12 - **Bairro Botujuru**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 08 árvores, sendo 6 da espécie Bananeira (*Musa x paradisiaca*), 1 Ipê-Rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) e 1 pitangueira (*Eugenia uniflora*), medindo aproximadamente 3,0m X DAP 0,2m, estado fitossanitário regular, porém com raízes expostas danificando passeio público gravemente. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Outros:

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Autorizado: remoção

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo