



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 05/10/2022

Nº. Documento: SB. 112076/2021-68

Local do evento: AV. Wallace Simonsen, 217 com Rua Dom Miguel, 100 - Barro Nova
Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 06 árvores sendo 05 da espécie Tipuana (Tipuana tipu), 01 da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 10,00 metros de altura DAP 0,50 metros cada, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando e obstruindo passeio público em grandes proporções prejudicando acesso e circulação de pedestres. Obs: poda de galhos e raízes poderá ocasionar a queda dos espécimes devido ao grande grau de inclinação que se encontram. Portanto somos favoráveis a substituição 04 e remoção de 02 próximos a bueiro e poste.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem
 Outros:
 Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.
 Outros: Lei 4661/1998 artigo 60
 Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
 Outros:
 Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
 Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.
Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não
Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria Técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a substituição (04)
Remoção (02)

Matr: 3932-9

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

