



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 04/09/2025

Documento: SB.112260/2021-59

Local do evento: Rua Helena Aparecida Secol 120 – 160 -200 – Bairro Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores sendo 02 espécies ipê rosa (*Handroanthus heptaphyllus*) medindo 10,0m X DAP 0,60cm, 01 espécie Pata de Vaca (*Bauhinia forficata*) medindo 7,0m X DAP 0,60cm estado fitossanitário comprometido, com raízes danificando o passeio porem arvore se encontra perto de um poste de energia. se encontra com lesões no tronco e a base do tronco está seca oferecendo risco de queda, e as raízes danificando. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

(x) Grau Grave (X) Danificando passeio (x) Risco de queda (X) podre e oca

(x) LM 4661 –art. 60 –

1998 (x) poste no local (x) bueiro no local

Rede elétrica: () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins