



Vistoria técnica 22/10/2024

Documento: SB.115027/2024-40

Local do evento: Estrada Arthur Marson, 177 e 185 - **Bairro Batistini**

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 9,0m X DAP 0,7m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando passeio público gravemente e interferindo na fiação elétrica. Portanto somos favoráveis à substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo

