



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 29/04/2025

Documento: SB. 117027/2021-29

Local do evento: Avenida Getúlio Vargas 1847 (Ao Laudo Do 1974) – **Bairro** Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 da espécie Alfeneiro (*Ligustrum vulgare*) medindo 10,0m X DAP 0,95cm. fitossanitário comprometido. Pois estar com risco de galhos cair, e passeio com risco de queda por motivo das raízes. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave (x) Danificando passeio (x) Risco de queda (x) podre e oca

() LM 4661 –art. 60 -1998. () Boca de Bueiro () Poste de energia

Rede elétrica: (x) Sim () Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: substituição

Devid Sales
Matrícula: 49681-4
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins