



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 23/07/2025

Documento: SB.117727/2023-20

Local do evento: Avenida Horácio Barioni,416 -Bairro: Alves Dias

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore da espécie *Ficus* (*Ficus Benjamina*) medindo aproximadamente 07,0m X DAP 0,70m a árvore está sadia e bonita mais infelizmente suas raízes estão danificando o passeio público causando rachaduras nas casas vizinhas. Portanto somos favoráveis a Substituição dos espécimes.

() Grau Grave (x) Danificando passeio () Risco de queda() podre

() LM 4661 –art. 60 -1998.() Boca de Bueiro () Poste de energia

Rede elétrica:() Sim (x) Não - Passeio▶ () < que 1,60 m(x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ()Sim (x) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Eder Gomes
Matrícula: 56387-7
SU-302

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins