



916

Vistoria técnica: 20/10/2023

Documento: SB.118869/2023-99 - **Interessado:** " RAFAEL FERREIRA DE AZEVEDO NETO"

Local do evento: Rua Olegário Herculano, 245 - Parque São Diogo - Bairro Anchieta

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01(uma) árvore da família ipê ,(Handroanthus heptaphyllus),medindo aproximadamente 8,50 m de alt. X CAP 0,90 m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público em grande proporção, galhos na rede primária e oferecendo risco a integridade física dos moradores do bairro. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes, tendo em vista que não há largura técnica para replantio.


~~Oficiar a Enel~~

Remoção deferida.

Rede elétrica primaria : (X) Sim () Não ► Passeio ► (X) < 1,60 m. () > 1,60 m.

(X) Grau grave EM.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:...../...../.....

AVALIAÇÃO TÉCNICA :

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

ASSESSOR DE DIREÇÃO - SU.3

Joabe de Melo da Silva
Matr.42825-5
Engº Agrônomo

M.A@