



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Serviços Urbanos

Departamento de Parques e Jardins – SU-3

Vistoria técnica 08/08/2025

Documento: SB. 119066/2023-66

Local do evento: Rua Silva Jardim, 513 - Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê amarelo (*Handroanthus albus*) medindo 2,0m X DAP 0,15m, estado fitossanitário regular, alto grau de inclinação, ocasionando risco de queda, devido ao seu crescimento desproporcional, impedindo a acessibilidade de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.


() Grau Grave EM () Danificando passeio (x) Risco de queda

() LM 4661 –art. 60 -1998

Rede elétrica : () Sim (x) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (x) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-//

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Biólogo Heitor dos Santos Neto
Diretor de Seção
Depto. de Parques e Jardins