



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:25/10/2023

Nº. Documento: SB.120287/2023-10

Local do evento: Rua João Cavinato, 54 - Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê roxo (Tabebuia Heptaphylla), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando rede de esgoto, hidrante e passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(X) Grau Grave: () Com grandes lesões (X) Raízes danificando passeio em G.P.

(X) Outros: Lei 4661 Art. 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não Largura passeio ► (x) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

Qual:

Interferência Trânsito / Visibilid/ade: () Sim (X) Não

Qual:

Vistoriado por:

Odair Maciel
Matr. 3239-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engº Agrônomo
Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....


Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....



Rua João Cavinato, 230 - B. Centro