



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/12/2021

Nº. Documento: SB.122318/2021-46

Local do evento: Estrada Marco Polo, 110 - B. Batistini

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores sendo 01 da espécie quaresmeira (Tibouchina granulosa), 01 da espécie fícus (ficus benjamina), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,30 metros cada, estado fitossanitário regular porém os mesmos foram plantados sem critérios técnicos encostados em muro que já se encontra danificado. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem
- () Outros:
- (x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.
- (x) Outros: lei 6370/2014
- () Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- () Outros:
- () Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- () Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: (x) Menor que 1,60mts. () Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não - Qual ?

Vistoriado por :

Odair Ap. Maciel

Mtr/393249

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva

Engenheiro agrônomo

Assessor de Direção

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Árvore(s) Plantada: espécie(s):.....Quantidade.....

Conclusão dos serviços em:...../...../..... Responsável:.....

