



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 25/10/2023

Nº. Documento: SB.122878/2023-89

Local do evento: Rua Edson de Queiros, 6 – 4 - (Jd. Industrial) - B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus (Ficus benjamina), medindo 6,00 metros de altura DAP 0,25 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com raízes danificando e obstruindo passeio público em grandes proporções.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percidas ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: lei 6370/2014

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

( ) Grau leve: ( ) Pequenas Lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Lado Fiação: ( x ) Sim ( ) Não Largura passeio: ( x ) Menor que 1,60mts. ( ) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( ) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: ( ) Sim ( x ) Não -

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

**Autorizamos a remoção**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
Assessor De Direção SU3

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....