



Vistoria técnica 04/11/2024

Documento: SB.123148/2024-49

Local do evento: Rua Tasman, 485 – Rua Banda, 367 - 349 – **Bairro Centro**

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie *Sibipiruna (Caesalpinia pluviosa)*, medindo 07,00m de alt. X DAP 0,60m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes expostas danificando o passeio gravemente e interferindo na construção sendo realizada. Portanto somos favoráveis á remoção dos espécimes.

( X ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( X ) Não - Passeio ► ( X ) < que 1,60 m ( ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**Autorizado: Remoção**

**Biólogo Heitor dos Santos Neto**

Diretor de Seção

Departamento de Parques e Jardins

