



Vistoria técnica 10/02/2025

Documento: SB 125164/2024-89

Local do evento: Rua Sinfonia 86 – Bairro Vila das Valsas

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 espécie Abacateiro (*Persea americana*) medindo 10m X DAP 0,40m estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando. Localizado perto do muro onde o muro está danificando, portanto, somos favoráveis a remoção dos espécimes.

( x ) Grau Grave EM ( X ) Danificando passeio

( X ) Risco de queda

Rede elétrica : ( ) Sim ( x ) Não - Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Avaliação técnica :

Deivid sales  
49681-4

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Diretoria – SU.3  
Engº Agrônomo