



Vistoria técnica - 01/11/2023

Documento: SB .126123/2023-39- Interessado –“ODETE GIRONI VIOLA”

Local: Rua Fernão de Magalhães, 105 - Vila Caminho do Mar – Bairro Rudge Ramos.

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana (Tipuana tipu) medindo 8,50 m de altura X CAP 0,95 m, estado fitossanitário comprometido, porém com raízes danificando o muro, passeio público , lesões no caule, contaminação de cupins de solo e alto grau de inclinação. Portanto somos favoráveis substituição dos espécimes.

(x) Grau Grave EM (x) Risco de queda

() Rede elétrica :- (x) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:/...../.....

Avaliação técnica :

Antônio Martins
Matr. 12354-2
SU. 302

Assessor de Diretoria-SU.3

Joabe de Melo da Silva
Matr. 42825-2
Engº Agrônomo

