



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:-17/11/2023

Nº. Documento: SB.126772/2023-40

Local do evento: Rua Sargento Flaminio Batista dos Santos,92 - B. Baeta Neves

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Uva japonesa (*Housênia dulcis*), medindo 8,00 m de alt. X DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( ) Outros:-

(x) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( ) Sim (x) Não passeio ► (x) < 1,60 m. ( ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim (x) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a remoção**

Odair AP. Maciel  
Matr- 3932-9  
SU. 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3