



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 24/05/2022

Nº. Documento: SB- 126820/2021-33

Local do evento: Rua Inácio Pedó, 117 - Bairro Assunção

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie Alfeneiro do japão (*Ligustrum lucidum*), medindo 7,00 metros de altura DAP0,45 metros, estado fitossanitário regular. Portanto somos favoráveis a remoção visto que há tubulação de gás no local, e autorização para rebaixamento de guia.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: tubulação de gás Lei 6370/2014

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Vistoriado por :

Autorizamos a remoção

Odair Ap.Maciél

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

Mtr.3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....