



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/11/2023

Nº. Documento: SB.129565/2023-81

Local do evento: Rua Estrela Cadente, 107 - B. Cooperativa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ipê roxo (Tabebuia heptaphylla), medindo 7,00 metros de altura DAP 0,25 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com grande grau de inclinação devido as fortes chuvas. Portanto somos favoráveis a remoção, passeio não tem largura técnica para replantio.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Percidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não - Qual ?

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a remoção

Odair Ap.Maciél

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

Mtr.3932-9

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

.....