



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/12/2023

Nº. Documento: SB.129926/2023-06

Local do evento: Rua Constantino Vertematti, 22 - Bairro Assunção

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Sibipiruna (Caesalpinia Peltophoroides), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,25 metros, estado fitossanitário comprometido sem vida risco iminente de queda.

**Estado Fitossanitário:- (comprometido)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim  Não - Qual ? Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim  Não - Qual ?

Vistoriado por :

Autorizamos a substituição

**Odair Ap.Maciél**

**Mtr.3932-9**

**Joabe de Melo da Silva**  
Engenheiro agrônomo  
**Assessor de Direção**

**EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Árvore(s) Plantada:** espécie(s):.....Quantidade.....

**Conclusão dos serviços em:**...../...../.....Responsável:.....



Rua Constantino Vertematti, 22