



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 25/10/2022

Nº. Documento: SB.130328/2022-12

Local do evento: Estrada Do Rio Acima, 1846 - Bairro Dos Fincos - Rio Grande

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Uva Japonesa (*Houvenia dulcis*), medindo 10,00 metros de altura, DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se com as raízes danificando o passeio público em grandes proporções, prejudicando o acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a remoção passeio público não tem espaço técnico para replantio.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

Grau Grave EM     Percidas     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: Lei 4661/1998 artigo 60

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve:     Pequenas Lesões aparentes     Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não    Largura passeio:  Menor que 1,60mts.     Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:  Sim     Não

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim     Não -

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a remoção**

**Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva**

**Assessor de Direção – SU.3**

Matr: 3932-9