



Data da vistoria:- 15/12/2021

Documento:- SB. 130778/2021-69

Local do evento:- Rua Augusto Frederico Schmidt, 235-243 – 243 - 255 - Bairro Anchieta

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana, (**Tipuana tipu**), medindo 7,80 m de alt. X DAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma esta com raízes danificando o passeio público em grande proporção, rachando o muro e parte superior do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes .

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Risco de queda

(X) Outros: Lei Municipal nº 6370/2014

Rede elétrica:- (x) Sim () Não<<>> Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Relatório fotográfico



Vistoria técnica:

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria- SU.3
Engº Agrônomo