



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 31/03/2023

Nº. Documento: SB.131854/2022-77

Local do evento: Rua Maringá, 344 - B. Batistini

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie jacarandá (Jacarandá mimosifolia) medindo 9,00 metros de altura, DAP 0,40 metros, estado fitossanitário regular, porém encontra-se no alinhamento onde haverá rebaixamento de guias. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(x) Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda (x) Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: (x) Sim () Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Matr. 2932-9

Autorizamos a remoção

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Maringá, 344

-

B. Batistini