



Vistoria técnica: 17/11/2023

Documento: SB.131958/2023-19 – **Interessado:** “MARCIA CRISTINA MATTERA ”

Local do evento: Rua Noel Rosa, 33 – Jardim Orlandina - Bairro Rudge Ramos

### Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de (02) dois indivíduos arbóreos, sendo um da família caesalpinia, (**Caesalpinia pluviosa**), medindo aproximadamente 9,0 m de altura X CAP 1,20 m, e outro da família aroeira ( **Schinus molle**), medindo aproximadamente 5,00 m de altura X CAP 0,50 m, com estado fitossanitário comprometido ,constatamos varias lesões no caule com presença de cupins de solo, porém com raízes expostas dificultando a passagem de pedestres e oferecendo risco a integridade física de da municipalidade. Portanto sugerimos a remoção dos espécimes em questão como medida de prevenção de acidentes naturais que possam ocorrer.

( X ) Grau Grave EM - ( x ) Outros:- LM . 4661 –art. 60 .

Rede elétrica:- ( ) Sim ( X ) Não <> Passeio ► ( ) < que 1,60 m ( X ) > que 1,60 m

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



### PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:...../...../.....

Replatio :...../...../.....Espécie:.....

Avaliação técnica :

Assessor de Diretoria-SU.3

Antônio Martins  
Matr. 12354-2  
SU 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3