



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:-17/03/2023

Nº. Documento: SB.137297/2022-18

Local do evento: Rua Aluisio de Azevedo, 55 - B. Ferrazópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie uva japonesa (*houênia dulcis*) medindo 8,00 m de alt.DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres no local haverá rebaixamento de guias. Portanto somos favoráveis a Remoção.

**Estado Fitossanitário:-** (regular)

- ( x ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de queda ( x ) Entrada de garagem  
( ) Outros:-  
( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P. lei 4661/1998 artigo 60  
( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: ( x ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Qual

**Vistoria técnica:**

Odaír AP. Azeiel  
Matr- 393649  
SU. 302

**Autorização a Remoção**

Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3  
Engº Agrônomo

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- \_\_\_\_\_ Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destacador:-**..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos- .....**Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replanteio:-**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécie(s):-\_.....Quantidade.....

SU:- ...../...../.....**Responsável:-**.....**Matr**.....

