



Data da Vistoria: 11/01/2022

Documento:- SB.139523/2021-64

Local do evento:- Rua Antonio de Salema,56 -66 - Bairro - Centro

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 (uma) árvore de espécie chapéu de sol,( Terminalia catappa) medindo 8,00m, X CAP 0,80m, raízes danificando o passeio público em grande proporção e a poda das raízes não solucionara o problema e deixara a mesma com risco d queda. Portanto somos favoráveis a remoção do espécime.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( x ) Grau Grave EM

Rede elétrica ( ) Sim ( X ) Não : Passeio ( X ) < 1,60 m ( ) > 1,60 m

**Relatório Fotográfico**



**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:-...../...../.....

Replantio:-...../...../..... Espécie:-.....

**Laudo técnico :**

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU.302

**Autorizo:- remoção**

Joabe de Melo da Silva  
Engº Agrônomo  
Assessor de Direção – SU .3

Martin@11/01/2022