



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/12/2023

Nº. Documento: SB.141318/2023-54

Local do evento: Rua Das Caneleiras, 16 - B. Dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 arvore da espécie Alfeneiro do japão (Ligustrum lucidum), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,45 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão expostas danificando passeio público em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e a poda de raízes poderá ocasionar sua queda. Portanto somos favoráveis a remoção.

Estado Fitossanitário:- (regular)

Grau Grave EM Peticidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Outros: lei 6370/2020

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Grau leve: Pequenas Lesões aparentes Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

Outros:

Lado Fiação: Sim Não Largura passeio: Menor que 1,60mts. Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: Sim Não -

Vistoria técnica:

Autorizamos a remoção

Odair Ap. Maciel

Matr: 3932-9

Joabe de Melo da Silva
Engenheiro Agrônomo
Assessor de Direção SU.3

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....



Rua Das Caneleiras, 16