



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 08/12/2022

Nº. Documento: SB 144007/2022-53

Local do evento: Rua Princesa Antonia, 314 - B. Nova Petropolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Arueira salsa (Schinus molle), medindo 8,00 metros de altura, DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular, porém suas raízes estão danificando passeio publico em grandes proporções, prejudicando acesso e circulação de pedestres e a queda dos galhos são constantes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

() Grau Grave EM () Percidas () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

(x) Outros: lei 6370/2014

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

() Grau leve: () Pequenas Lesões aparentes () Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Lado Fiação: () Sim (x) Não Largura passeio: () Menor que 1,60mts. (x) Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Interferência Trânsito – Visibilidade: () Sim (x) Não -

Vistoria técnica:

Odair Ap. Maciel

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3

Matr: 3932-9