



Vistoria técnica: 16/02/2023

Documento:-SB.144249/2022-33 -**Solicitante** : “ Fundamenta BR Construções e Engenharia LTDA”

Local do evento:-Rua Eugênia de Sá Vitale, 1015 – V. Santa Luzia - Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore, da espécie alfeneiro do japão (*Ligustrum japonicum*) medindo aproximadamente 7,00m de alt. X CAP 0,75m, com raízes danificando o passeio em grande proporção, base do tronco apodrecido com grandes lesões. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM() Entrada de garagem

Lado Fiação: (X) Sim () Não- passeio ► () <que 1,60m (x) que 1,60m

Relatório Fotográfico



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-...../...../.....

Replanteio:-...../...../.....Espécie:-.....

Avaliação técnica :

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Autorizado:- substituição

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Assessor de Direção – SU .3