



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 21/12/2023

Nº. Documento: SB 144713/2023-65

Local do evento: Rua Isabel Cestari, 62 - Bairro dos Casa

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Uva Japonesa (Houvenia Dulcis), medindo 7,00m X DAP 0,35m, estado fitossanitário comprometido tronco oco e apodrecido e raízes danificando passeio público em grandes proporções.

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem

() Outros:

() Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

() Outros:

Rede elétrica:- () Sim (X) Não Largura passeio ► () < 1,60 mts. (x) > 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Vistoria técnica:

Odair Maciel

Matr. 3932-9

SU.302

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva

Assessor de Direção – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replante de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécime(s) Replantada(s):-.....Quantidade.....

SU.302...../...../.....:-Responsável.....Matr.....