



Vistoria técnica:- 11/01/2023

Documento:-SB.144747/2022-16 – Solicitante: “Karen Chrystin Scherk Ciccacio”

Local do evento:- Rua Jacutingas, 130 – Bairro Jd. Independência – Parque dos Pássaros

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 03 árvores sendo (01) uma da família caesalpinia ,(Caesalpinia **pluviosa**) e (02) duas da família ligustrum , (ligustrum japonicum) medindo aproximadamente 8,50 m de alt. X CAP 0,90 m, estado fitossanitário comprometido, porém com várias lesões no caule e raízes danificando o passeio público em grade proporção causando risco de acidente a pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes tendo em vista que a poda das raízes não solucionará o problema e oferecerá risco de queda.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

Grau Grave EM **Risco de queda de galhos**

Rede elétrica:- Sim Não ##### Passeio ► < 1,60 m. > 1,60 m.

Relatório fotográfico



Programação dos serviços

Avaliação técnica:

Autorizado: substituição

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU .302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo