



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 07/12/2022

Nº. Documento:- SB.146095/2022-27

Local do evento:- Rua Urano, 26 - B. Cooperativa

**Laudo Técnico:**

**Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie ipê amarelo (*Tabebuia alba*), medindo 6,00m de alt. 0,20 metros, 01 Palmeira da espécie Jerivá (*Syagrus ramonzzofiana*), medindo 8,00 metros de altura DAP 0,30 metros, estado fitossanitário regular, porém encontram-se com as raízes danificando e obstruindo passeio publico . Portanto somos favoráveis a remoção dos 02 espécimes pois trata-se de passeio estreito .**

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( ) Grau Grave EM ( ) Percida ( ) Risco de Queda

( ) Outros:

( x ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( x ) Raízes danificando passeio em G.P.

( x ) Outros: obstruindo passeio

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( ) Sim ( x ) Não Largura passeio ( ) maior de 1,60 mts. ( x ) menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( x ) Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

**Odair Ap. Maciel**

**Autorizamos a remoção (02)**

**Matr.3932-9**

**Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva  
Assessor de Direção – SU.3**

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção de Árvore:** Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**O.Maciel**

**Destocador:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos no Passeio:**.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Plantio de Árvore(s):** Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Espécime(s) Replantada(s):-**.....Quantidade.....

SU.302 :-...../...../.....:-Responsável:-.....Matr:-.....