



Vistoria técnica: 03 /01/2023

Documento:- SB. 149558/2022-19 – Solicitante: “ Daniel Luis Gonçalves Fernandes”

Local do evento:- Av. Senador Vergueiro, 3070 - 3080 - Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Tipuana, (**Tipuana tipu**), medindo 8,00 m de alt. X DAP 1,20 m, estado fitossanitário comprometido, porém a mesma esta com raízes danificando o passeio público em grande proporção , parte superior do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos , alto grau de inclinação e oferecendo risco **iminente** de queda. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime .

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(X) Grau Grave EM () Percida (X) Risco de queda

(X) Outros: Lei Municipal nº 6370/2014

Rede elétrica: -(X) Sim () Não<<>> Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não

Relatório fotográfico



Avaliação técnica:

Autorizado: Substituição

Antonio Martins
Matr.12354-2
SU.302

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria- SU.3
Engº Agrônomo