



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 27/12/2022

Nº. Documento: SB. 153683/2022-44

Local do evento: Rua Princesa Maria da Glória, 135 - B. Nova Petrópolis

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus benjamina (Ficus benjamina), medindo 7,00 metros de alt DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as suas raízes danificando passeio publico, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

- Grau Grave EM     Percida     Risco de queda     Entrada de garagem  
 Outros:-  
 Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P. lei 6370/2014  
 Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica:  Sim     Não    passeio ►  < 1,60 m.     > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não  
Qual:

**Vistoria técnica:**

**Autorizamos a substituição**

Odair AP. Maciel  
Matr- 3932-9  
SU. 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva  
Assessor de Direção - SU.3

**EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Remoção:-** \_\_\_\_\_ Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Destocador:-**..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Reparos- .....**:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....