



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 27/12/2022

Nº. Documento: SB. 153683/2022-44

Local do evento: Rua Princesa Maria da Glória, 135 - B. Nova Petrópolis

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Ficus benjamina (Ficus benjamina), medindo 7,00 metros de alt DAP 0,35 metros, estado fitossanitário regular porém encontra-se com as suas raízes danificando passeio publico, prejudicando acesso e circulação de pedestres. Portanto somos favoráveis a substituição.

Estado Fitossanitário:- (regular)

- () Grau Grave EM () Percida () Risco de queda () Entrada de garagem
() Outros:-
(x) Grau Grave: () Com grandes lesões (x) Raízes danificando passeio em G.P. lei 6370/2014
() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica: (x) Sim () Não passeio ► () < 1,60 m. (x) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (x) Não
Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Odair AP. Maciel
Matr- 3932-9
SU. 302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção - SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:- _____ Passado em...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos-:Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....