



Vistoria técnica 14/01/2025

Documento: SB.075369/2024-23

Local do evento: Rua Kara, 256 – Bairro Centro

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie *Tipuana* (*Tipuana Tipu*) medindo 10,0m X DAP 0,4m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, com raízes danificando o passeio público, galhos altos alcançando a fiação elétrica e alta inclinação ocasionando risco de queda. Portanto somos favoráveis à remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3