



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
SU.302 – SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS
Email:su302@saobernardo.sp.gov.br

Vistoriado em:- 28/02/2020

Documento:- VCSBC - 85681

Local do evento:- Rua Quatorze de Julho, 269 - 275 – Bairro Rudge Ramos

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores da espécie ipê rosa (*Tabebuia Pentaphylla*), medindo 10,00m de alt. X DAP 0,64m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando o passeio público e piso interno dos imóveis. Por tratar – se espécime de porte elevado, o mesma oferece risco de queda. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

Estado Fitossanitário:- (regular)

(X) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda

(X) Outros:-

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros:

Lado Fiação: (X) Sim () Não >>Passeio ► () < que 1,60 m. (X) > que 1,60 m.


Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

Vistoria técnica:

Autorizamos:- Substituição

Antonio Martins
Matr. 12354-2
SU.302

Engº Agrônomo Joabe de Melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS