



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS

Vistoria em:- 14/12/2018

Nº. Documento:- VCSBC -12090.

Local do evento:-*Rua Ernesto Augusto Cleto, 455 com Roberto Parisi – Bairro Rudge Ramos.*

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 árvores da espécie Alfeneiro do Japão (*Ligustrum Japonicum*), medindo 7,00m de alt. X DAP 0,40 m, estado fitossanitário comprometido e com raízes danificando o passeio, causando rachaduras no muro e impedindo escoamento de águas pluviais devido o desnível das sargetas provocado pelas raízes. Portanto somos favoráveis a **substituição** de 02 (dois) espécimes.

Obs:-**Risco Iminente de queda.**

**Estado Fitossanitário:- (Comprometido)**

Grau Grave EM     Percida     Risco de queda     Entrada de garagem

Outros: LM . 4661 – artº 60

Grau Grave:     Com grandes lesões     Raízes danificando passeio em G.P.

Outros:

Grau Médio:     Mediana lesões aparentes     Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Rede elétrica:-  Sim  Não    passeio ►  <1,60 m.  > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano:     Sim     Não

Qual:

**Vistoria técnica:**

*Antonio Martins*  
Matr. 12354-2  
SU. 302

**Autorizamos as Substituição**

*Joabe de Melo da Silva*  
Engº Agrônomo  
Diretor Adjunto-SU.3

