

ESCANEAR



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 14/08/2018

Nº. Documento:- OF . 530 – 2018 – Ver. Pery

Local do evento:- Rua Castro Alves , 40 – Alves Dias .

**Lauda Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvores da espécie Figueira (**Ficus Benjaminina** ) medindo 8,00m, X DAP 0,40 m, estado fitossanitário regular.Porém suas raízes estão danificando passeio e muro em grandes proporções , prejudicando o acesso e circulação de pedestres .Portanto somos favoráveis a Remoção.

**Estado Fitossanitário:- (Regular)**

- Grau Grave EM       Percidas       Risco de queda       Entrada de garagem
- Outros: - LM. 6370 - 2014
- Grau Grave:       Com grandes lesões       Raízes danificando passeio em G.P.
- Outros :- LM . 6370 - 2014 )
- Grau Médio:       Mediana lesões aparentes       Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14
- Outros:
- Grau leve:       Pequenas Lesões aparentes       Raízes danificando passeio P.P. Conforme Lei 6370/14
- Outros:

Lado Fiação:  Sim  Não      Largura passeio:  Menor que 1,60mts.       Maior que 1,60mts.

Interferência Mobiliário Urbano:       Sim       Não –

Interferência Trânsito – Visibilidade:  Sim       Não -

Vistoria técnica :

**Odair Ap. Maciel**

Matr: 3932-9

Autorizamos a Remoção

João de Melo da Silva

Engº Agrônomo

Diretor Adjunto – SU . 3

Odair

EM FASE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.


Remoção de Árvore: Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Plantio de Árvore(s): Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

NÃO



Fotos 1 a 2 – Rua Castro Alves, 40 – Dos Casa – Remoção – OF 530-2018 Pery Cartola