



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS  
DEPTº DE PARQUES E JARDINS

Vistoria em:- 12/02/2019

Nº. Documento:- VCSBC – 75226 - 2019

Local do evento:-Av. São João Batista, 397 - Rudge Ramos.

**Laudo Técnico:**

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie alfeneiro do japão (**Ligustrum Japonicum**), medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,70 m, estado fitossanitário regular, porém com raízes danificando passeio, área interna do imóvel e galhos sobre o telhado, o que aconteceu queda de galhos sobre as pessoas. Portanto somos favoráveis **substituição** do espécime conforme lei nº 6370 - 2014.

Obs:-

**Estado Fitossanitário:- (regular)**

( x ) Grau Grave EM ( ) Percida ( x ) Risco de queda ( ) Entrada de garagem

( x ) Outros: LM . 4661 – artº 60

( ) Grau Grave: ( ) Com grandes lesões ( ) Raízes danificando passeio em G.P.

( ) Outros:

( ) Grau Médio: ( ) Mediana lesões aparentes ( ) Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

( ) Outros:

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: ( ) Sim ( X ) Não

Qual:

Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Antonio Martins  
Matr. 12354-2  
SU. 302

Joabe de Melo da Silva  
Acessor de Diretor – SU.3  
Engº Agrônomo

**Execução dos serviços.**

**Remoção :-**... Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Destocador:**.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Reparos :-**...Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

**Replanteio(s):**...Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

**Espécie(s):**.....Quantidade.....

**SU.302:-**...../...../.....**Responsável:-**.....**Matr:-**.....

