



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em:- 08 /03/2019

Nº. Documento:- VCSBC – 76717 -2019

Local do evento:- Rua Caraibas, 14 - 32 - Bairro Centro.

Laudo Técnico:

Informamos tratar-se de 02 árvores da espécie tipuana (*Tipuana Tipu*) medindo 7,50 m de altura x 0,45 m de DAP que esta com raízes danificando o passeio público, impedindo a locomoção dos usuários , parte do caule podre, inclinação no tronco e oferece risco de queda. Portanto somos favoráveis a remoção dos espécimes.

Obs:-

Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda () Entrada de garagem

(x) Outros:- LM 4661 –art. 60 -1998 .

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros: Lei 4661 – Art. 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Passeio ► (x) < que 1,60 m. () > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim () Não

Qual:-

Vistoria técnica:

Antonio Martins
Matr . 12354-2
SU . 302

Autorizamos a Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria –SU.3
Engº Agrônomo

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Destocador:..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Reparos:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio:-..... Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Espécimes Replantada (s):-.....Quantidade.....

SU -302/...../.....Responsável -.....Matr.-