



Vistoria técnica: 09/03/2023

Documento:- MO.009114/2023-99 – Solicitante: “Divisão de Defesa Civil ”

Local do evento:- Rua Brasília, 330 - 322 - Vila Vivaldi -Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 Árvore da espécie tipuana (*Tipuana Tipu*) medindo 7,50 m de alt. X DAP 0,65 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco podre e raízes danificando o passeio, boca de lobo, alto grau de inclinação e interferindo na acessibilidade dos usuários. Portanto somos favoráveis a **remoção** do espécime conforme **lei municipal 4661 /1998 art.60.**

( x ) Grau Grave EM. ( x ) Risco de queda

( ) Outros: LM . 6370/2014.

Rede elétrica:- ( x ) Sim ( ) Não Passeio ► ( ) < 1,60 m. ( x ) > 1,60 m.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO**



**PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Remoção:- ...../...../.....

Replanteio :...../...../.....Espécie:.....

**Avaliação técnica:**

Antônio Martins  
Matr.12354-2  
SU.302

Assessor de Diretoria- SU.3

Joabe de Melo da Silva  
Matr.42825-5  
Engº Agrônomo