



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria:-13 /09/2019

Nº. Documento:- VCSBC – 82148/2019

Local do evento:- Rua dos Meninos, 307 - 311 - Bairro Rudge Ramos.

Laudo Técnico:

Informamos tratar-se de 01 árvore da espécie aroeira salsa (*Schinus Molle*) medindo 5,50 m de alt. X CAP 0,70 que esta com raízes danificando o piso interno do imóvel, alto grau de inclinação e impedindo a locomoção dos usuários. Esclarecemos que a poda das raízes não solucionar o problema e oferecera risco de queda do espécime. Portanto somos favoráveis a **substituição** do espécime.

Obs:- Estado Fitossanitário:- (comprometido)

(x) Grau Grave EM () Percida (x) Risco de queda

(x) Outros:- LM 4661 –art. 60 -1998.

() Grau Grave: () Com grandes lesões () Raízes danificando passeio em G.P.

() Outros: Lei 4661 – Art. 60

() Grau Médio: () Mediana lesões aparentes () Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Rede elétrica:- () Sim (x) Não Passeio ► () < que 1,60 m. (x) > que 1,60 m.

Interferência Mobiliário Urbano: (x) Sim () Não

Qual:- Rachaduras no imóvel.

Vistoria Técnica:

Antonio M. Silva
11.354-2
SU.302

Autorizamos a substituição

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Diretor Adjunto – SU.3

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de Árvore: Passado em...../...../.....Executado em:...../...../.....

Destocador:.....Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Reparos no Passeio:.....Passado em:...../...../..... Executado em:...../...../.....

Replanteio de Árvore(s): Passado em:...../...../.....Executado em:...../...../.....

Espécimes Replanta (s):-.....Quantidade.....

SU -302/...../.....Resp:.....Matr.-



Fotos -1 a 3 : - Rua Meninos, 307 - 311 - Bairro Rudge Ramos - Subst. grave em. VCSBC - 82148 - 2019