



Vistoria técnica: 19/01/2024

Documento: MO. 002128/2024-99 - **Interessado:** "DANILO LIMA DE RAMOS-Ver"

Local: Rua Mario Missirolli, 1098- 1092 – Jardim Nsa Sra de Fátima -Bairro Demarchi

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 (uma) árvore família ligustrum (**Ligustrum japonicum**), medindo aproximadamente 8,50 m de alt. X CAP 0,90 m localizado no passeio público municipal, com estado fitossanitário comprometido, parte do caule contaminado pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio em grande proporção impedindo a passagem dos pedestres, tendo os mesmos que transitar pelo leito carroçável, pondo em risco a integridade física dos usuários. Portanto somos favoráveis a substituição do espécime.

(X) Grau Grave EM <> (X) Risco de queda

Rede elétrica: -(X) Sim () Não <> Passeio ► () < 1,60 m. (X) > 1,60 m.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção :/...../.....

AValiação Técnica

Antônio Martins
Matr.12354-2
SU.302

ASSESSOR DE DIRETORIA-SU.3

Joabe de Melo da Silva
Matr.42825-5
Engº Agrônomo

M.A@