



Vistoria técnica: 05/02/2024

Documento: MO.04905/2024 -44 – Interessado: “ARY JOSÉ DE OLIVEIRA- Ver.”

Local do evento: Rua General Bertoldo Klinger, 604 ao 626 (Passeio da Petrobrás) - Bairro Pauliceia

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 04 indivíduos arbóreos da família ligustrum, (**Ligustrum japonicum**), medindo aproximadamente 7,00 m de altura X CAP 0,72 m, estado fitossanitário comprometido, porém com a base do tronco contaminada pela ação de agentes entomológicos, raízes danificando o passeio público em grande proporção oferecendo risco a integridade física dos usuários do passeio público. Portanto somos favoráveis a substituição dos espécimes.

Grau Grave EM ▶ Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (x) Não ▶ Passeio ▶ () < 1,60 m (x) > 1,60 m

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Avaliação técnica :

Antônio Martins
SU.302
Matr. 12354-2

Assessor de Diretoria - SU.3

Joabe de Melo da Silva
Engº Agrônomo
Matr. 42825-5