



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS
DEPARTAMENTO DE PARQUES E JARDINS – SU.302

Vistoria em: 18/07/2024

Nº. Documento:- MO.013660/2024-55

Local do evento:- Rua Thales Dos Santos Freire, 170 B. Baeta Neves

Laudo Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie tipuana (tipuana tipu), medindo 7,00m de alt. X dap 0,35m, estado fitossanitário comprometido, encontra-se com as raízes expostas danificando passeio publico. Portanto somos favoráveis a remoção.

Grau Grave EM Perecidas Risco de queda Entrada de garagem

Outros:

Grau Grave: Com grandes lesões Raízes danificando passeio em G.P.

Grau Médio: Mediana lesões aparentes Raízes danificando passeio M.P Conforme Lei 6370/14

Outros:

Rede elétrica:- Sim Não

Largura passeio maior de 1,60 mts. menor de 1,60 mts.

Interferência Mobiliário Urbano: Sim Não

Qual: poste



Vistoria técnica:

Autorizamos a substituição

Engº Agrônomo Joabe de melo da Silva
Assessor de Direção – SU.3