



Vistoria técnica 27/11/2024

Documento: MO.013990/2024-22

Local do evento: Avenida Presidente João Café Filho, 2022 – **Bairro** Dos Casas

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 01 árvore da espécie Figueira (Ficus Benjamina) medindo 9,0m X DAP 0,5m, estado fitossanitário comprometido por agentes entomológicos, raízes expostas danificando o passeio público gravemente, interferindo no trânsito de pedestres. Portanto somos favoráveis á remoção do espécime.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

() Risco de queda

Rede elétrica : (X) Sim () Não - Passeio ► (X) < que 1,60 m () > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Remoção

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo