



Vistoria técnica 11/12/2024

Documento: MO.015147/2024-11

Local do evento: Avenida Senador Ricardo Batista, 251 – **Bairro** Assunção

Lauda Técnico:

Em vistoria ao local informamos tratar-se de 02 árvores, sendo 01 da espécie Alfeneiro-do-Japão (*Ligustrum Lucidum*) medindo 7,0m X DAP 0,4m e 01 da espécie Tipuana (*Tipuana Tipu*) medindo 10,0m X DAP 0,55m, estado fitossanitário regular, com raízes danificando o passeio gravemente e alto grau de inclinação, ocasionando em risco de queda. Portanto somos favoráveis à Substituição dos espécimes.

(X) Grau Grave EM (X) Danificando passeio

(X) Risco de queda

Rede elétrica : () Sim (X) Não - Passeio ► () < que 1,60 m (X) > que 1,60 m

Interferência Mobiliário Urbano: () Sim (X) Não

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção:-// – ID: _____

Avaliação técnica :

Autorizado: Substituição

Joabe de Melo da Silva
Assessor de Diretoria – SU.3
Engº Agrônomo